Kotvení K1 2ks

Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
-53	0	147
19	0	-7
-35	**-34**	114
-35	**34**	114
-11	-33	**-77**
-48	20	**160**

Kotvení K2 2ks

Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
-25	0	2
55	0	114
31	**-20**	79
31	**20**	79
5	-19	**-46**
48	12	**115**

Kotvení K3 4ks

Rx [kN]	Rz [kN]
-53	146
20	-10
-13	**-13**
-28	**152**

Kotvení K4 4ks

Rx [kN]	Rz [kN]
-26	-1
54	**113**
8	**-7**

Kotvení K5 8ks

Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
-4	0	**32**
2	0	-14
-1	**-6**	13
-1	**6**	13
2	0	**-14**

Kotvení K6 4ks

Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
-8	-21	41
8	21	7
1	**-21**	22
-8	**21**	35
4	21	**6**
-5	-13	**58**

Kotvení K7 2ks

Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
-3	-6	4
3	-8	39
-1	**-8**	33
-1	**8**	33
3	-8	**3**
2	5	**51**

Kotvení K8 2ks

Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
-11	**-3**	**-5**
10	3	30
-11	**3**	-5
7	2	**31**

Půdorys kotvení

M1:100



Reakce od ocelové konstrukce do základů.
Jedná se o návrhové hodnoty Ed.
Předpokládá se kotvení chemickými šrouby.
Všechna kotvení jsou kloubová.
Kotevní úroveň −0,200m.

Tato část dokumentace (D.1.2ok) se týká pouze ocelové nosné konstrukce. Neřeší ostatní (zděné, betonové apod.) a zejména základové konstrukce.

Provádění o.k. dle EN 1090−2.
Třída provedení EXC2.

vypracoval
Ing. Tomáš Vlach

autor
DESMO a.s
Radlická 103/2485
150 00 Praha 5
provozovna
Lomnice nad Popelkou
Rváčovská 854
511 51 Lomnice n. Pop.
www.desmo.cz
technicky.usek@desmo.cz
tel. 481 659 622

kontroloval
Ing. Jiří Kříž

odpovědný projektant
Ing. Roman Jandera

objednavatel
Vratislav Kříž
Radim

obsah
Reakce do základů
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
část: ocelové konstrukce

stupeň
DPS
dokumentace pro provádění stavby

datum
11/2017

formát
A1

paré číslo

akce
022/15
Novostavba seníku v Radimi

číslo dokumentu
D.1.2ok.b.200